





Certification Body:
SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park,
Clonee, Co. Meath
D15 YN2P, Ireland
Notified Body Number 2777



Mechanical Protection
EN 388: 2016+A1: 2018



General Requirements
BS EN ISO 21420+A1:2024
Dexterity Level 5 (1-5)



GB

INSTRUCTIONS FOR USE

53-6311: Comfort+ medium weight cut level F/A6 glove with PU palm coating

Sizes	Cuff Colour	Sizes	Cuff Colour
Size 6 - XS	Yellow	Size 9 - L	Red
Size 7 - S	Blue	Size 10 - XL	Black
Size 8 - M	Green	Size 11 - 2XL	Brown

CE Marking conforms with EU PPE Regulation (EU) 2016/425. Do not use where there are chemical, electrical, flame or entanglement risks. Place dry hand into the glove to don and do not reverse the gloves – always wear in the form supplied and only wear gloves of a suitable size ensuring a good fit at the finger crotch and length. Remove by inverting cuff with opposite hand, turning inside out. Gloves will not lose their protective properties for up to 5 years after manufacturing provided that they are stored in accordance with these recommendations but you are always advised to carefully inspect the gloves before use. The gloves are intended to provide mechanical protection in industrial applications. They contain high stretch material which causes shrinkage in the relaxed state and therefore may not conform to the BS EN ISO 21420:2020+A1:2024 length requirements. Stated glove protection levels are derived from testing in the palm area only. Never use damaged PPE and replace immediately if signs of wear are evident. Repair of PPE is not permitted. Store in a well ventilated area away from extremes of temperature.



These gloves have been tested after washing according to Industrial Wash Test: ISO 15797:2018 for 5 washes at 40°C (140°F) and after tumble drying for 5 cycles at 40°C (104°F). The gloves can be laundered and tumble dried with no effect on properties using mild detergents. Do NOT use chlorine bleach or any oxidising ingredients, however 'oxygen' bleach can be used in place of chlorine bleach. Drying temperatures should not exceed 40°C (104°F). It is the responsibility of the user to determine if the PPE is fit for use following any cleaning procedure. Never place heavy items on top of them. If possible, avoid excessive folding. If the gloves are wet, allow them to dry fully before placing into storage. Used gloves may be contaminated with hazardous materials. Dispose of in accordance with Local Authority Regulations. Gloves are made from a blend of engineered textile fibres - a list of the raw materials used is available upon request.

Issue 1: March 2026

EU declaration of conformity can be viewed at <http://tilsatec.com/resources>

FR

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

53-6311 : Gant Comfort+ poids moyen, niveau de coupeure F/A6, avec enduction PU sur la paume

Tailles	Couleur du poignet	Tailles	Couleur du poignet
Taille 6 - XS	Jaune	Taille 9 - L	Rouge
Taille 7 - S	Bleu	Taille 10 - XL	Noir
Taille 8 - M	Vert	Taille 11 - 2XL	Marron

Le marquage CE est conforme au règlement européen relatif aux EPI (UE) 2016/425. Ne pas utiliser en présence de risques chimiques, électriques, de flammes ou d'entraînement. Introduire une main sèche dans le gant pour l'enfiler et ne pas retourner les gants – toujours les porter dans la forme fournie et uniquement dans une taille adaptée garantissant un bon ajustement à l'entre-doigt et en longueur. Retirer le gant en retournant le poignet avec la main opposée, de manière à le mettre à l'envers. Les gants conserveront leurs propriétés de protection jusqu'à 5 ans après la fabrication, à condition qu'ils soient stockés conformément à ces recommandations ; toutefois, il est toujours conseillé d'inspecter soigneusement les gants avant utilisation. Les gants sont destinés à assurer une protection mécanique dans les applications industrielles. Ils contiennent un matériau hautement extensible qui provoque un rétrécissement à l'état relâché et peuvent donc ne pas être conformes aux exigences de longueur de la norme BS EN ISO 21420:2020+A1:2024. Les niveaux de protection indiqués pour les gants sont issus d'essais réalisés uniquement sur la zone de la paume. Ne jamais utiliser un EPI endommagé et le remplacer immédiatement si des signes d'usure sont visibles. La réparation des EPI n'est pas autorisée. Stocker dans un endroit bien ventilé, à l'abri des températures extrêmes.



Ces gants ont été testés après lavage conformément au test de lavage industriel ISO 15797:2018 pour 5 lavages à 40 °C (140 °F) et après séchage en tambour pendant 5 cycles à 40 °C (104 °F). Les gants peuvent être lavés et séchés en machine sans effet sur leurs propriétés en utilisant des détergents doux. NE PAS utiliser d'eau de Javel chlorée ni d'ingrédients oxydants ; toutefois, un agent blanchissant à l'oxygène peut être utilisé à la place de l'eau de Javel chlorée. Les températures de séchage ne doivent pas dépasser 40 °C (104 °F). Il incombe à l'utilisateur de déterminer si l'EPI reste apte à l'usage après toute procédure de nettoyage. Ne jamais placer d'objets lourds sur les gants. Si possible, éviter les plis excessifs. Si les gants sont mouillés, les laisser sécher complètement avant de les stocker. Les gants usagés peuvent être contaminés par des matières dangereuses. Les éliminer conformément aux réglementations des autorités locales. Les gants sont fabriqués à partir d'un mélange de fibres textiles techniques – une liste des matières premières utilisées est disponible sur demande.

Numéro 1: Mars 2026

La déclaration de conformité EU est disponible sur le site <http://tilsatec.com/resources>

ES

INSTRUCCIONES DE USO

53-6311: Guante Comfort+ de peso medio, nivel de corte F/A6, con recubrimiento de PU en la palma

Tallas	Color del puño	Tallas	Color del puño
Talla 6 - XS	Amarillo	Talla 9 - L	Rojo
Talla 7 - S	Azul	Talla 10 - XL	Negro
Talla 8 - M	Verde	Talla 11 - 2XL	Marrón

El marcado CE cumple con el Reglamento de EPI de la UE (UE) 2016/425. No utilizar en situaciones donde existan riesgos químicos, eléctricos, de llama o de atrapamiento. Introduzca la mano seca en el guante para colocarlo y no invierta los guantes; utilícelos siempre en la forma suministrada y únicamente en una talla adecuada que garantice un buen ajuste en la entretierna de los dedos y en la longitud. Retire el guante invirtiendo el puño con la mano opuesta, dándole la vuelta. Los guantes no perderán sus propiedades de protección hasta 5 años después de su fabricación, siempre que se almacenen conforme a estas recomendaciones; no obstante, se recomienda inspeccionar cuidadosamente los guantes antes de su uso. Los guantes están destinados a proporcionar protección mecánica en aplicaciones industriales. Contienen un material de alta elasticidad que provoca contracción en estado relajado y, por lo tanto, pueden no cumplir con los requisitos de longitud de la norma BS EN ISO 21420:2020+A1:2024. Los niveles de protección indicados para los guantes se derivan de ensayos realizados únicamente en la zona de la palma. Nunca utilice EPI dañados y reemplácelos inmediatamente si se observan signos de desgaste. No se permite la reparación de los EPI. Almacenar en un área bien ventilada, alejada de temperaturas extremas.



Estos guantes han sido ensayados después del lavado conforme a la prueba de lavado industrial ISO 15797:2018 para 5 lavados a 40 °C (140 °F) y después del secado en secadora durante 5 ciclos a 40 °C (104 °F). Los guantes pueden lavarse y secarse en secadora sin afectar sus propiedades utilizando detergentes suaves. NO utilice lejía con cloro ni ingredientes oxidantes; sin embargo, puede utilizarse blanqueador con oxígeno en lugar de lejía con cloro. Las temperaturas de secado no deben superar los 40 °C (104 °F). Es responsabilidad del usuario determinar si el EPI sigue siendo apto para su uso después de cualquier procedimiento de limpieza. Nunca coloque objetos pesados sobre los guantes. Si es posible, evite doblarlos excesivamente. Si los guantes están mojados, deje que se sequen completamente antes de almacenarlos. Los guantes usados pueden estar contaminados con materiales peligrosos. Elimínelos de acuerdo con las normativas de las autoridades locales. Los guantes están fabricados con una mezcla de fibras textiles técnicas; una lista de las materias primas utilizadas está disponible bajo solicitud.

Edición 1: Marzo de 2026

La Declaración de conformidad EU puede consultarse en <http://tilsatec.com/resources>

NORTH AMERICA

5770 N. Hix Road,
Westland, MI 48185, USA

Tel: +001 877-466-8499
infona@tilsatec.com
customerservicen@tilsatec.com

Canada

Tel: +001-866-960-9454
info@tilsatec.net
customerservice@tilsatec.net

Mexico

info-mex@tilsatec-na.com

EU Authorised Representative: Advena Limited, Tower Business Centre,
2nd Floor, Tower Street, Swata, BKR 4013, Malta

www.tilsatec.com

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG

53-6311: Comfort+ Handschuh mit mittlerem Gewicht, Schnitzschutzstufe F/A6, mit PU-Beschichtung auf der Handfläche

Größen	Bundfarbe	Größen	Bundfarbe
Größe 6 - XS	Gelb	Größe 9 - L	Rot
Größe 7 - S	Blau	Größe 10 - XL	Schwarz
Größe 8 - M	Grün	Größe 11 - 2XL	Braun

Die CE-Kennzeichnung entspricht der EU-Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425. Nicht verwenden, wenn chemische, elektrische, Flammen- oder Verfangungsgefahren bestehen. Zum Anziehen die trockene Hand in den Handschuh einführen und die Handschuhe nicht umstülpen – stets in der gelieferten Form tragen und nur Handschuhe in geeigneter Größe verwenden, wobei auf einen guten Sitz im Fingerzwischenbereich und auf die richtige Länge zu achten ist. Zum Ausziehen den Bund mit der anderen Hand umstülpen und den Handschuh auf links drehen. Die Handschuhe behalten ihre Schutzeigenschaften bis zu 5 Jahre nach der Herstellung, sofern sie gemäß diesen Empfehlungen gelagert werden; dennoch wird empfohlen, die Handschuhe vor Gebrauch sorgfältig zu prüfen. Die Handschuhe sind für den mechanischen Schutz bei industriellen Anwendungen vorgesehen. Sie enthalten ein hochdehnbares Material, das im entspannten Zustand schrumpft und daher möglicherweise nicht den Längenanforderungen der Norm BS EN ISO 21420:2020+A1:2024 entspricht. Die angegebenen Schutzstufen der Handschuhe basieren ausschließlich auf Prüfungen im Handflächenbereich. Beschädigte PSA niemals verwenden und bei sichtbaren Verschleißerscheinungen sofort ersetzen. Die Reparatur von PSA ist nicht zulässig. An einem gut belüfteten Ort und fern von extremen Temperaturen lagern.



Diese Handschuhe wurden nach dem Waschen gemäß dem Industriewaschtest ISO 15797:2018 für 5 Waschgänge bei 40 °C (140 °F) sowie nach 5 Trocknerzyklen bei 40 °C (104 °F) getestet. Die Handschuhe können mit milden Waschmitteln gewaschen und im Trockner getrocknet werden, ohne dass ihre Eigenschaften beeinträchtigt werden. KEINE Chlorbleiche oder oxidierende Inhaltsstoffe verwenden; Sauerstoffbleiche kann jedoch anstelle von Chlorbleiche verwendet werden. Die Trocknungstemperaturen dürfen 40 °C (104 °F) nicht überschreiten. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu prüfen, ob die PSA nach einem Reinigungsverfahren weiterhin für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist. Niemals schwere Gegenstände auf die Handschuhe legen. Übermäßiges Falten möglichst vermeiden. Wenn die Handschuhe nass sind, vollständig trocknen lassen, bevor sie gelagert werden. Gebrauchte Handschuhe können mit gefährlichen Stoffen kontaminiert sein. Entsorgung gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden. Die Handschuhe bestehen aus einer Mischung technischer Textilfasern – eine Liste der verwendeten Rohmaterialien ist auf Anfrage erhältlich.

Ausgabe 1: März 2026

Die EG-Konformitätserklärung ist einsehbar unter <http://tilsatec.com/resources>

IT ISTRUZIONI PER L'USO

53-6311: Guanto Comfort+ di peso medio, livello di resistenza al taglio F/A6, con rivestimento in PU sul palmo

Misure		Colore del polsino	Misure		Colore del polsino
Misura 6	- XS	Giallo	Misura 9	- L	Rosso
Misura 7	- S	Blu	Misura 10	- XL	Nero
Misura 8	- M	Verde	Misura 11	- 2XL	Marrone

La marcatura CE è conforme al Regolamento UE sui DPI (UE) 2016/425. Non utilizzare in presenza di rischi chimici, elettrici, di fiamma o di impigliamento. Inserire la mano asciutta nel guanto per indossarlo e non rovesciare i guanti: indossarli sempre nella forma fornita e utilizzare esclusivamente guanti della misura adatta, assicurandosi che aderiscano bene tra le dita e in lunghezza. Rimuovere il guanto rovesciando il polsino con la mano opposta, portandolo al rovescio. I guanti manterranno le loro proprietà protettive fino a 5 anni dalla data di produzione, purché vengano conservati secondo queste raccomandazioni; si consiglia comunque di ispezionare attentamente i guanti prima dell'uso. I guanti sono destinati a fornire protezione meccanica nelle applicazioni industriali. Contengono un materiale ad alta elasticità che provoca restringimento nello stato rilassato e pertanto potrebbero non essere conformi ai requisiti di lunghezza della norma BS EN ISO 21420:2020+A1:2024. I livelli di protezione dichiarati per i guanti derivano da test effettuati esclusivamente nell'area del palmo. Non utilizzare mai DPI danneggiati e sostituirli immediatamente se sono evidenti segni di usura. La riparazione dei DPI non è consentita. Conservare in un'area ben ventilata, lontano da temperature estreme.



Questi guanti sono stati testati dopo il lavaggio secondo il test di lavaggio industriale ISO 15797:2018 per 5 lavaggi a 40 °C (140 °F) e dopo l'asciugatura in asciugatrice per 5 cicli a 40 °C (104 °F). I guanti possono essere lavati e asciugati in asciugatrice senza alterarne le proprietà utilizzando detergenti delicati. NON utilizzare candeggina al cloro né ingredienti ossidanti; tuttavia, è possibile utilizzare candeggina all'ossigeno in sostituzione della candeggina al cloro. Le temperature di asciugatura non devono superare i 40 °C (104 °F). È responsabilità dell'utilizzatore verificare che il DPI sia ancora idoneo all'uso dopo qualsiasi procedura di pulizia. Non posizionare mai oggetti pesanti sopra i guanti. Se possibile, evitare piegature eccessive. Se i guanti sono bagnati, lasciarli asciugare completamente prima di riporli. I guanti usati possono essere contaminati da materiali pericolosi. Smettere in conformità con le normative delle autorità locali. I guanti sono realizzati con una miscela di fibre tessili tecniche: un elenco delle materie prime utilizzate è disponibile su richiesta.

Pubblicazione 1: Marzo 2026
Prendere visione della dichiarazione di conformità EU all'indirizzo <http://tillsatec.com/resources>

CA MODE D'EMPLOI

53-6311 : Gant Comfort+ poids moyen, niveau de coupe F/A6, avec enduction PU sur la paume

ANSI/ISEA 105-2024 A6 4 4	Tailles	Couleur du poignet	Tailles	Couleur du poignet
	Taille 6 - XS	Jaune	Taille 9 - L	Rouge
	Taille 7 - S	Bleu	Taille 10 - XL	Noir
	Taille 8 - M	Vert	Taille 11 - 2XL	Marron

Le marquage CE est conforme au règlement européen relatif aux EPI (UE) 2016/425. Ne pas utiliser en présence de risques chimiques, électriques, de flammes ou d'entraînement. Introduire une main sèche dans le gant pour l'enfiler et ne pas retourner les gants – toujours les porter dans la forme fournie et uniquement dans une taille adaptée garantissant un bon ajustement à l'entre-doigt et en longueur. Retirer le gant en retournant le poignet avec la main opposée, de manière à le mettre à l'envers. Les gants conserveront leurs propriétés de protection jusqu'à 5 ans après la fabrication, à condition qu'ils soient stockés conformément à ces recommandations ; toutefois, il est toujours conseillé d'inspecter soigneusement les gants avant utilisation. Les gants sont destinés à assurer une protection mécanique dans les applications industrielles. Ils contiennent un matériau hautement extensible qui provoque un rétrécissement à l'état relâché et peuvent donc ne pas être conformes aux exigences de longueur de la norme BS EN ISO 21420:2020+A1:2024. Les niveaux de protection indiqués pour les gants sont issus d'essais réalisés uniquement sur la zone de la paume. Ne jamais utiliser un EPI endommagé et le remplacer immédiatement si des signes d'usure sont visibles. La réparation des EPI n'est pas autorisée. Stocker dans un endroit bien ventilé, à l'abri des températures extrêmes.



Ces gants ont été testés après lavage conformément au test de lavage industriel ISO 15797:2018 pour 5 lavages à 40 °C (140 °F) et après séchage en tambour pendant 5 cycles à 40 °C (104 °F). Les gants peuvent être lavés et séchés en machine sans effet sur leurs propriétés en utilisant des détergents doux. NE PAS utiliser d'eau de Javel chlorée ni d'ingrédients oxydants ; toutefois, un agent blanchissant à l'oxygène peut être utilisé à la place de l'eau de Javel chlorée. Les températures de séchage ne doivent pas dépasser 40 °C (104 °F). Il incombe à l'utilisateur de déterminer si l'EPI reste apte à l'usage après toute procédure de nettoyage. Ne jamais placer d'objets lourds sur les gants. Si possible, éviter les plisages excessifs. Si les gants sont mouillés, les laisser sécher complètement avant de les stocker. Les gants usagés peuvent être contaminés par des matières dangereuses. Les éliminer conformément aux réglementations des autorités locales. Les gants sont fabriqués à partir d'un mélange de fibres textiles techniques – une liste des matières premières utilisées est disponible sur demande

MX INSTRUCCIONES DE USO

53-6311: Guante Comfort+ de peso medio, nivel de corte F/A6, con recubrimiento de PU en la palma

ANSI/ISEA 105-2024 A6 4 4	Tallas	Color del puño	Tallas	Color del puño
	Talla 6 - XS	Amarillo	Talla 9 - L	Rojo
	Talla 7 - S	Azul	Talla 10 - XL	Negro
	Talla 8 - M	Verde	Talla 11 - 2XL	Marrón

El marcado CE cumple con el Reglamento de EPI de la UE (UE) 2016/425. No utilizar en situaciones donde existan riesgos químicos, eléctricos, de llama o de atrapamiento. Introduzca la mano seca en el guante para colocarlo y no invierta los guantes; utilícelos siempre en la forma suministrada y únicamente en una talla adecuada que garantice un buen ajuste en la entropierna de los dedos y en la longitud. Retire el guante invirtiendo el puño con la mano opuesta, dándole la vuelta. Los guantes no perderán sus propiedades de protección hasta 5 años después de su fabricación, siempre que se almacenen conforme a estas recomendaciones; no obstante, se recomienda inspeccionar cuidadosamente los guantes antes de su uso. Los guantes están destinados a proporcionar protección mecánica en aplicaciones industriales. Contienen un material de alta elasticidad que provoca contracción en estado relajado y, por lo tanto, pueden no cumplir con los requisitos de longitud de la norma BS EN ISO 21420:2020+A1:2024. Los niveles de protección indicados para los guantes se derivan de ensayos realizados únicamente en la zona de la palma. Nunca utilice EPI dañados y reemplácelos inmediatamente si se observan signos de desgaste. No se permite la reparación de los EPI. Almacenar en un área bien ventilada, alejada de temperaturas extremas.



Estos guantes han sido ensayados después del lavado conforme a la prueba de lavado industrial ISO 15797:2018 para 5 lavados a 40 °C (140 °F) y después del secado en secadora durante 5 ciclos a 40 °C (104 °F). Los guantes pueden lavarse y secarse en secadora sin afectar sus propiedades utilizando detergentes suaves. NO utilice lejía con cloro ni ingredientes oxidantes; sin embargo, puede utilizarse blanqueador con oxígeno en lugar de lejía con cloro. Las temperaturas de secado no deben superar los 40 °C (104 °F). Es responsabilidad del usuario determinar si el EPI sigue siendo apto para su uso después de cualquier procedimiento de limpieza. Nunca coloque objetos pesados sobre los guantes. Si es posible, evite doblarlos excesivamente. Si los guantes están mojados, deje que se sequen completamente antes de almacenarlos. Los guantes usados pueden estar contaminados con materiales peligrosos. Elimínelos de acuerdo con las normativas de las autoridades locales. Los guantes están fabricados con una mezcla de fibras textiles técnicas; una lista de las materias primas utilizadas está disponible bajo solicitud.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

53-6311: Rękawica Comfort+ o średniej gramaturze, poziom odporności na przecięcie F/A6, z powłoką PU na dłoni

Rozmiary		Kolor mankietu	Rozmiary		Kolor mankietu
Rozmiar 6	- XS	Żółty	Rozmiar 9	- L	Czerwony
Rozmiar 7	- S	Niebieski	Rozmiar 10	- XL	Czarny
Rozmiar 8	- M	Zielony	Rozmiar 11	- 2XL	Brązowy

Oznakowanie CE jest zgodne z Rozporządzeniem UE dotyczącym środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425. Nie używać w miejscach, gdzie występują zagrożenia chemiczne, elektryczne, związane z płomieniem lub ryzykiem wciągnięcia. Wkładając suchą dłoń do rękawicy podczas zakładania i nie odwracając rękawic – zawsze używać ich w dostarczonej formie oraz wyłącznie w odpowiednim rozmiarze, zapewniającym dobre dopasowanie w przestrzeni między palcami oraz odpowiednią długość. Zdejmować rękawicę, wywijając mankiety przeciwną ręką i odwracając ją na lewą stronę. Rękawice zachowują swoje właściwości ochronne przez okres do 5 lat od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania zgodnie z niniejszymi zaleceniami, jednak przed użyciem zawsze zaleca się dokładne sprawdzenie rękawic. Rękawice są przeznaczone do zapewnienia ochrony mechanicznej w zastosowaniach przemysłowych. Zawierają materiał o wysokiej rozciągliwości, który powoduje kurczenie się w stanie spoczynku, dlatego mogą nie spełniać wymagań dotyczących długości określonych w normie BS EN ISO 21420:2020+A1:2024. Podane poziomy ochrony rękawic wynikają z badań przeprowadzonych wyłącznie w obszarze dłoni. Nigdy nie używać uszkodzonych środków ochrony indywidualnej i wymienić je natychmiast, jeśli widoczne są oznaki zużycia. Naprawa środków ochrony indywidualnej jest niedozwolona. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od skrajnych temperatur.



Rękawice te zostały przetestowane po praniu zgodnie z normą dotyczącą prania przemysłowego ISO 15797:2018 dla 5 cykli prania w temperaturze 40°C (140°F) oraz po suszeniu bębnowym przez 5 cykli w temperaturze 40°C (104°F). Rękawice można prać i suszyć w suszarce bębnowej bez wpływu na ich właściwości, stosując łagodne deterenty. NIE używać wybielaczy chlorowych ani środków utleniających; zamiast wybielacza chlorowego można stosować wybielacz tlenowy. Temperatura suszenia nie powinna przekraczać 40°C (104°F). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ocenę, czy ŚOI nadal nadają się do użytku po zastosowaniu jakiegokolwiek procedury czyszczenia. Nigdy nie umieszczać ciężkich przedmiotów na rękawicach. Jeśli to możliwe, unikać nadmiernego składania. Jeśli rękawice są mokre, należy pozostawić je do całkowitego wyschnięcia przed przechowywaniem. Używane rękawice mogą być zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi. Należy je utylizować zgodnie z przepisami lokalnych władz. Rękawice wykonane są z mieszanki technicznych włókien tekstylnych – lista użytych surowców jest dostępna na życzenie.

Wydanie 1: Marzec 2026
Deklarację zgodności WE można znaleźć na stronie: <http://tillsatec.com/resources>

US INSTRUCTIONS FOR USE

53-6311: Comfort+ medium weight cut level F/A6 glove with PU palm coating

ANSI/ISEA 105-2024 A6 4 4	Sizes	Cuff Color	Sizes	Cuff Color
	Size 6 - XS	Yellow	Size 9 - L	Red
	Size 7 - S	Blue	Size 10 - XL	Black
	Size 8 - M	Green	Size 11 - 2XL	Brown

CE Marking conforms with EU PPE Regulation (EU) 2016/425. Do not use where there are chemical, electrical, flame or entanglement risks. Place dry hand into the glove to don and do not reverse the gloves – always wear in the form supplied and only wear gloves of a suitable size ensuring a good fit at the finger crotch and length. Remove by inverting cuff with opposite hand, turning inside out. Gloves will not lose their protective properties for up to 5 years after manufacturing provided that they are stored in accordance with these recommendations but you are always advised to carefully inspect the gloves before use. The gloves are intended to provide mechanical protection in industrial applications. They contain high stretch material which causes shrinkage in the relaxed state and therefore may not conform to the BS EN ISO 21420:2020+A1:2024 length requirements. Stated glove protection levels are derived from testing in the palm area only. Never use damaged PPE and replace immediately if signs of wear are evident. Repair of PPE is not permitted. Store in a well ventilated area away from extremes of temperature.



These gloves have been tested after washing according to Industrial Wash Test: ISO 15797:2018 for 5 washes at 40°C (140°F) and after tumble drying for 5 cycles at 40°C (104°F). The gloves can be laundered and tumble dried with no effect on properties using mild detergents. Do NOT use chlorine bleach or any oxidising ingredients, however 'oxygen' bleach can be used in place of chlorine bleach. Drying temperatures should not exceed 40°C (104°F). It is the responsibility of the user to determine if the PPE is fit for use following any cleaning procedure. Never place heavy items on top of them. If possible, avoid excessive folding. If the gloves are wet, allow them to dry fully before placing into storage. Used gloves may be contaminated with hazardous materials. Dispose of in accordance with Local Authority Regulations. Gloves are made from a blend of engineered textile fibres – a list of the raw materials used is available upon request.

WARNING: This product can expose you to NN-Dimethylformamide (DMF), which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov